

Fitxa instal·lacions obsoletes		Fitxa número: 1
Tipus d'instal·lació	Antena de comunicacions	
Situació	Cim del Puigllançada. Berguedà	
Dades		
Dades GPS		
És possible la seva reutilització	No	
Recomanacions del possible desmuntatge	Hem sembla que s'hi pot accedir amb cotxe	
Té algun valor històric?		
Material utilitzats en la seva construcció	Metall i formigó	
Motiu de l'abandonament		
Antic responsable		
Propietari actual		
Observacions	Quam mires el Puigllançada des del costat del Berguedà es veu des de molt lluny que hi ha alguna cosa estranya al cim	
Cartografia		
Autor de la fitxa	Oscar Merxan. T 699425963	

Fitxa instal·lacions obsoletes		Fitxa número: 2
Tipus d'instal·lació	Telesquí	
Situació	Canillo (Andorra)	
Dades	1800 m	
Dades GPS		
És possible la seva reutilització	Si	
Recomanacions del possible desmuntatge	Vendre per xatarra	
Té algun valor històric?	No	
Material utilitzats en la seva construcció	Ferro	
Motiu de l'abandonament	No ser útil	
Antic responsable		
Propietari actual		
Observacions		
Cartografia		
Autor de la fitxa		


Fitxa instal·lacions obsoletes		Fitxa número: 3
Tipus d'instal·lació	Telesquí	
Situació	Corba de la carretera entre El Tarter i Soldeu Canillo (Andorra)	
Dades	1800 m	
Dades GPS		
És possible la seva reutilització	Si	
Recomanacions del possible desmuntatge	Vendre per xatarra. Costaria ben poc treure'l per que és de molt fàcil accés. És molt gran l'impacte visual i estan malmetent diversos arbres grans	
Té algun valor històric?	No	
Material utilitzats en la seva construcció	Ferro	
Motiu de l'abandonament		
Antic responsable	?	
Propietari actual	?	
Observacions	Canya a les guarrades	
Cartografia		
Autor de la fitxa		

Fitxa instal·lacions obsoletes		Fitxa número: 4
Tipus d'instal·lació	Antena radio	
Situació	Puigllançada	
Dades	Alçada 2405 m	
Dades GPS		
És possible la seva reutilització	No	
Recomanacions del possible desmuntatge	Netejar-ho tot	
Té algun valor històric?		
Material utilitzats en la seva construcció	Ferralla	
Motiu de l'abandonament	Canvis tecnològics	
Antic responsable	Telefònica	
Propietari actual		
Observacions		
Cartografia		
Autor de la fitxa	Emili Llopart	

Fitxa instal·lacions obsoletes		Fitxa número: 5
Tipus d'instal·lació	Estació d'esquí	
Situació	Bony d'Altars, Llesuí (Pallars Sobirà)	
Dades		
Dades GPS		
És possible la seva reutilització	No	
Recomanacions del possible desmuntatge		
Té algun valor històric?	No	
Material utilitzats en la seva construcció	Ferro, sirges, etc.	
Motiu de l'abandonament	La no viabilitat econòmica	
Antic responsable		
Propietari actual		
Observacions		
Cartografia	Montsent de Pallars. Ed. Alpina	
Autor de la fitxa	Roman	


Fitxa instal·lacions obsoletes		Fitxa número: 6
Tipus d'instal·lació	Antiga cimentera de Xerrallo	
Situació	Xerrallo (Pallars Jussà)	
Dades		
Dades GPS		
És possible la seva reutilització	No	
Recomanacions del possible desmuntatge	Museu desenvolupament industrial del Pirineu a mitjans segle XX	
Té algun valor històric?	Si	
Material utilitzats en la seva construcció		
Motiu de l'abandonament	Es va tancar l'any 1973 per treure del mapa de la competència	
Antic responsable		
Propietari actual	Ajuntament de Sarroca de Bellera	
Observacions		
Cartografia		
Autor de la fitxa	Angel Prieto Palomares	

Fitxa instal·lacions obsoletes		Fitxa número: 7
Tipus d'instal·lació	Suport del antic cable aeri que unia la cimitera de Xerrallo amb les mines de carbó de Malpàs	
Situació	Pallars Jussà i Alta Ribagorça	
Dades	Es pot accedir per la cimitera de Xerrallo o per les mines de Malpàs	
Dades GPS		
És possible la seva reutilització	No	
Recomanacions del possible desmuntatge	Blocs de formigó	
Té algun valor històric?	Si	
Material utilitzats en la seva construcció	Formigó	
Motiu de l'abandonament	Es va inaugurar aproximadament el 1952 i va funcionar durant uns pocs anys. Servia per transportar el carbó a la cimitera i el ciment a les obres hidroelèctriques de la Ribagorça. El manteniment era car pel destensament freqüent dels cables degut al pes del material	
Antic responsable	Enher	
Propietari actual	Desconegut	
Observacions		
Cartografia		
Autor de la fitxa	Angel Prieto Palomares	

Fitxa instal·lacions obsoletes		Fitxa número: 8
Tipus d'instal·lació	Vèrtex geodèsic	
Situació	Montseny, Vallès Oriental, Cim del Turò de l'Home	
Dades	Alçada 1706,4 m	
Dades GPS		
És possible la seva reutilització	No	
Recomanacions del possible desmuntatge	Molts i molts Kg. de ciment i ferro	
Té algun valor històric?		
Material utilitzats en la seva construcció	Ciment, ferro	
Motiu de l'abandonament	Sense utilitat	
Antic responsable	I.G.C.	
Propietari actual	Propietari del terreny, CEC	
Observacions	Dau de formigó rematat per columna, únic element artificial al vèrtex	
Cartografia	Alpina	
Autor de la fitxa	Miquel Messeguer	
<p>Nota de MW: Els vertex geodèsics segueixen sent elements útils per la cartografia i estan protegits per llei.</p>		

Fitxa instal·lacions obsoletes		Fitxa número: 9
Tipus d'instal·lació	Ampliació balneari de Panticosa	Veure fotos de la Font (?) de Sant Agustí
Situació	Panticosa (10 juliol 2007)	
Dades		
Dades GPS		
És possible la seva reutilització		
Recomanacions del possible desmuntatge		
Té algun valor històric?		
Material utilitzats en la seva construcció		
Motiu de l'abandonament		
Antic responsable		
Propietari actual		
Observacions	Fa 15 dies vaig estar caminant per Panticosa, i les obres d'ampliació del balneari han deixat l'espai fet un desastre. El pla que hi havia davant del Refugio Casa de Piedra és ara un descampat on aparquen els obrers i la bonica font de Sant Agustí, ara és l'abocador de les obres.	
Cartografia		
Autor de la fitxa	Francesc Arechavala	
	http://xescoarechavala.blogspot.com/	



Fitxa instal·lacions obsoletes		Fitxa número: 10
Tipus d'instal·lació	Refugi en runes	
Situació	Estany de la Font Viva (Cerdanya)	
Dades	Veure fitxa pdf 10	
Dades GPS		
És possible la seva reutilització		
Recomanacions del possible desmuntatge		
Té algun valor històric?		
Material utilitzats en la seva construcció		
Motiu de l'abandonament		
Antic responsable		
Propietari actual		
Observacions		
Cartografia		
Autor de la fitxa	Eugeni Renom Cucurella	

Fitxa instal·lacions obsoletes		Fitxa número: 11
Tipus d'instal·lació	Torres metàl·liques i cables	
Situació	Estany de Lanós (Cerdanya)	
Dades	Veure fitxa pdf 11	
Dades GPS		
És possible la seva reutilització		
Recomanacions del possible desmuntatge		
Té algun valor històric?		
Material utilitzats en la seva construcció		
Motiu de l'abandonament		
Antic responsable		
Propietari actual		
Observacions		
Cartografia		
Autor de la fitxa	Eugeni Renom Cucurella	

Fitxa instal·lacions obsoletes		Fitxa número: 12
Tipus d'instal·lació	Estació d'esquí abandonada	
Situació	Vielha	
Dades		
Dades GPS		
És possible la seva reutilització	Si	
Recomanacions del possible desmuntatge	Complicat	
Té algun valor històric?	No	
Material utilitzats en la seva construcció	Metall i cables	
Motiu de l'abandonament	No era rendible	
Antic responsable		
Propietari actual		
Observacions		
Cartografia	Val d'Aran	
Autor de la fitxa	mjaviere@yahoo.es	